


D-POS

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POS-SCANNER

1. CHARAKTERYSTYKA WAGI D-POS SCANNER



CHARAKTERYSTYKA WAGI D-POS

2 WSTĘP

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Nośność 6, 6/15, 15, 15/30 LUB 30 kg, dokładność 2, 2/5, 5, 5/10 lub 10 g. Zależnie od modelu wagi.
2. Możliwość tarowania do poziomu o jedną działkę mniej od nośności maksymalnej.
3. Gniazdo komunikacyjne RS-232.

2.2 INSTALACJA WAGI

1. Upewnij się że nie jest podłączone żadne urządzenie elektryczne, generujące pole magnetyczne (np. Chłodziarka) do tego samego gniazda zasilania co waga.
2. Waga musi być zamocowana na równym i stabilnym podłożu.
3. Upewnij się że szalka nie ma styczności z żadnym niepowołanym przedmiotem.

2.3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Nigdy nie należy obciążać wagi ponad jej maksymalną nośność.
2. Towar ważony należy kłaść na szalce delikatnie.
3. Nie należy narażać wagi na naprężenia poprzeczne.
4. Wagę czyścić wilgotną szmatką.
5. Klawiaturę wagi należy utrzymywać w czystości.

2.4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE WAGI

Podłącz wagę do gniazda zasilania 220V. Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania wagi oraz maksymalna nośność urządzenia



0-POS
U- 10U
15000

Po kilku sekundach na wyświetlaczu zacznie się odliczanie od 9 do 0.



0000

Kiedy odliczanie się zakończy i w tym czasie waga nie odnotuje żadnych nieprawidłowości, na wyświetlaczu pojawią się zera jak na obrazku obok.

Aby wyłączyć wagę, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania prądem.

3 UŻYWANIE WAGI



JEŻELI WYŚWIETLACZ POKAZUJE STAN JAK NA OBRAZKU OBOK, OZNACZA TO ŻE WAGA JEST TRYBIE GOTOWYM DO PRACY.

3.2 WAŻENIE NORMALNE

1. Połóż towar na szalce.
2. Masa towaru pojawi się na wyświetlaczu.

3.3 TAROWANIE



Połóż towar na szalce i naciśnij klawisz . Kiedy tarowana masa zostanie usunięta, tara zostanie wyzerowana.



Aby ustawić tarę stałą połóż tarowaną masę i naciśnij klawisz . Zaświeci się wskaźnik Tary.



Dezaktywacja stałej tary następuje po usunięciu tarowanej masy z szalki i naciśnięciu klawisza .

Możliwe jest używanie tary narastającej ale każda następna masa musi być wyższa od poprzedniej.

3.4 TEST WYŚWIETLACZA

3.5



1. Naciśnij klawisz .



2. Po naciśnięciu klawisza podświetlą się wszystkie segmenty wyświetlacza.



3. W celu zakończenia należy nacisnąć klawisz .

3.6 AUTOMATYCZNE ZERO



Waga posiada możliwość ręcznej korekcji zera. Jeśli odczyt z jakiś powodów nie powraca do wartości 0.000 a masa jest usunięta z szalki, naciśnięcie klawisza zresetuje zero.

3.7 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA



LI 6H 0

Dostęp poprzez naciśnięcie klawisza



Użyj klawisza aby uruchomić funkcje podświetlenia. Możliwe są następujące tryby:


0. Brak podświetlenia.
1. Podświetlenie.
2. Podświetlenie działa 30 sekund od ostatnio wykonanej operacji.



Opuszczenie funkcji klawiszem


3.8 POŁĄCZENIE WAGA – SKANER PODŁĄCZENIE DPOS SCANNER DO MAGELLANA 8300

1. SCHEMAT KABLA



KABEL NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZŁĄCZA SCALE SCANNER OD STRONY WAGI I DO ZŁĄCZA AUX PORT OD STRONY CZYTNIAKA.

2. ZŁĄCZA NA WADZE:



4 DODATEK: KLAWIATURA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 KLAWIATURA





4.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zasilanie i maksymalna moc.....230±20v, 50hz, 6w
- Temperatura otoczenia.....0°C to +40°C.
- Wysokość wysięgnika.....480mm

The information in this manual may be modified by the manufacturer without prior notice.

Ref.: 49-MPOSEEN04 Rev 02 05/10/AA

POS-SCANNER

	DECLARATION OF CONFORMITY DEKLARACJA ZGODNOŚCI	 	
---	---	---	---

Nº of the notified body that carried out the EC Verification referred to the Council Directive 90/384/CEE:

0122

MANUFACTURER:	DIBAL, S.A.	
	ASTINTZE 20-24	
	POL. IND. NEINVER	
	48160 – DERIO SPAIN	
TYPE:	D-POS SCANNER	NO OF THE EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE: T-6805

GB

This corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate in accordance with the requirements of the Council Directive 90/384/EEC amended, according to the requirements of the following EC directives: 89/336/CEE, 73/23/CEE, examinations and tests referred to in EN45501-8.2.

In case of verification in two stages the validity of the declaration of conformity may depend on the documentation on the execution of the second stage of verification.

PL

Dotyczy modeli opisanych w certyfikacie zatwierdzenia typu CE zgodnie z dyrektywą 90/384/CEE
Modyfikowana zgodnie z następującą dyrektywą CE; 89/336/CEE, 73/23/CEE, egzaminowane i testowane zgodnie z Normą Europejską EN45501 § 8.2

W sytuacji weryfikacji w dwóch etapach ważność deklaracji zgodności będzie dotyczyć dokumentacji w drugim jej etapie